

## DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN.....	v
SUMMARY .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
 BAB	
I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	1
1.3. Tujuan Penelitian.....	2
1.4. Batasan Masalah.....	2
1.5. Metode Penelitian.....	2
1.6. Manfaat Penelitian.....	4
II TINJAUAN UMUM.....	5
2.1. Lokasi dan Kesampaian Daerah .....	5
2.2. Iklim dan Curah Hujan .....	6
2.3. Geologi Regional .....	7
2.4. Keadaan Endapan .....	11
2.5. Kegiatan Penambangan .....	12
III DASAR TEORI .....	15
3.1. Dasar Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan .....	15
3.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja .....	15
3.3. Penyebab Kecelakaan Kerja .....	21
3.4. Alat Pelindung Diri (APD) dan Rambu-rambu .....	23
3.5. Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) .....	25
3.6. <i>Safety Talk</i> .....	36
IV HASIL PENELITIAN .....	39
4.1. Kegiatan Penambangan .....	42
4.2. Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan K3 Perusahaan.....	44

4.3.	Kondisi Kerja Tidak Aman dan Tindakan Tidak Aman .....	44
4.4.	Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko .....	46
4.5.	Kebijakan Perusahaan .....	48
4.6.	Struktur Organisasi.....	49
4.7.	SMKP Perusahaan.....	49
V	PEMBAHASAN .....	50
5.1.	Identifikasi Potensi Risiko.....	50
5.2.	Penilaian Potensi Risiko.....	57
5.3.	Upaya Pengendalian Risiko.....	60
5.4.	SMKP Perusahaan Setelah Perbaikan .....	71
VI	PENUTUP.....	72
6.1.	Kesimpulan.....	72
6.2.	Saran .....	73
	DAFTAR PUSTAKA .....	74
	LAMPIRAN .....	75

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1.1 Diagram Alir Penelitian .....	3
2.1 Peta Lokasi Daerah Penelitian CV. Central Stone Perkasa.....	6
2.2 Grafik Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Tahun 2009-2017 .....	6
2.3 Peta Geologi Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo.....	8
2.4 Stratigrafi Daerah Kulon Progo.....	9
3.1 Piramida Kecelakaan Kerja .....	18
3.2 Teori Domino Heinrich .....	21
3.3 Teori Domino Frank E. Bird .....	23
3.4 Diagram Alir Manajemen Risiko .....	26
3.5 Form Job Safety Analysis .....	32
4.1 Peta Layout Penambangan CV. CSP .....	41

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Jenis Peralatan Kegiatan Penambangan .....	14
3.1 Penyebab Kecelakaan Menurut H.W Heuinrich .....	22
3.2 Jenis Peralatan yang Digunakan.....	23
3.3 Perlengkapan K3 yang Digunakan .....	24
3.4 Jenis Rambu-rambu yang Digunakan .....	24
3.5 Tingkatan Risiko atau Dampak .....	28
3.6 Standar Tingkat Kemungkinan dan Konsekuensi .....	29
3.7 Pemenuhan Penilaian .....	36
4.1 Jadwal Waktu Kerja CV. Central Stone Perkasa .....	39
4.2 Jumlah Pekerja CV. Central Stone Perkasa .....	39
4.3 Data Kecelakaan Selama Waktu Penelitian .....	40
4.4 Urutan Langkah Pekerjaan pada Kegiatan Pemberian Batu Andesit dengan Menggunakan <i>Excavator Rockbreaker</i> .....	42
4.5 Urutan Langkah Pekerjaan pada Kegiatan Pemuatan Batu Andesit dengan Menggunakan <i>Excavator Backhoe</i> .....	43
4.6 Urutan Langkah Pekerjaan pada Kegiatan Pengangkutan Batu Andesit dengan Menggunakan <i>Dump Truck Canter</i> .....	43
4.7 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang Dimiliki .....	44
4.8 Data Jumlah Pekerja yang Memakai APD .....	45
4.9 Penilaian Risiko Pemberian Batuan dengan Menggunakan <i>Excavator Rockbreaker</i> .....	46
4.10 Penilaian Risiko Pemuatan Batu Andesit dengan <i>Excavator Backhoe</i> ....	46
4.11 Penilaian Risiko Pengangkutan Batu Andesit dengan Menggunakan <i>Dump Truck</i> .....	47
4.12 SMKP CV. Central Stone Perkasa .....	49
5.1 <i>Job Safety Analysis</i> Pemberian Andesit .....	61

5.2	<i>Job Safety Analysis</i> Pemuatan Andesit .....	62
5.3	<i>Job Safety Analysis</i> Pengangkutan Andesit .....	63
5.4	Daftar APD yang Dibutuhkan .....	66
5.5	Penilaian Risiko Pemberaian Batuan dengan Menggunakan Excavator Rockbreaker setelah dilakukan Upaya Pengendalian.....	67
5.6	Penilaian Risiko Pemuatan Batu Andesit dengan Excavator Backhoe Setelah Dilakukan Upaya Pengendalian.....	68
5.7	Penilaian Risiko Pengangkutan Batu Andesit dengan Menggunakan Dumptruck Setelah Dilakukan Upaya Pengendalian .....	69

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN	Halaman
A PERHITUNGAN CURAH HUJAN .....	75
B STRUKTUR ORGANISASI CV. CENTRAL STONE PERKASA .....	76
C VISI MISI CV. CENTRAL STONE PERKASA .....	77
D IDENTIFIKASI RISIKO PEMBONGKARAN BATU ANDESIT OLEH <i>EXCAVATOR ROCKBREAKER</i> .....	78
E IDENTIFIKASI RISIKO PEMUATAN BATU ANDESIT OLEH <i>EXCAVATOR BACKHOE KE DUMPTRUCK</i> .....	80
F IDENTIFIKASI RISIKO PENGANGKUTAN BATU ANDESIT OLEH DUMPTRUCK .....	82
G SOP CV. CENTRAL STONE PERKASA .....	85
H PERBAIKAN PENILAIAN SMKP PERUSAHAAN ELEMEN PERENCANAAN.....	92