

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	iii
SUMMARY	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB	
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Tahapan Penelitian	3
1.6 Manfaat Penelitian	7
II TINJAUAN UMUM	
2.1 Lokasi Penambangan dan Kesampaian Daerah	8
2.2 Iklim dan Curah Hujan	8
2.3 Tinjauan Geologi	10
2.4 Kondisi Hidrologi Daerah Penelitian	13
2.5 Genesa Batu Andesit	14
2.6 Kegiatan Penambangan	15
2.7 Kegiatan Penyiraman Jalan Tambang.....	18
2.8 Rencana Kegiatan Reklamasi	19
III DASAR TEORI	
3.1 Dasar Hukum Reklamasi.....	20
3.2 Definisi Reklamasi	20
3.3 Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan.....	22
3.4 Tahapan Pelaksanaan Reklamasi	27
3.5 Pengaturan Saluran Air	41

	Halaman
3.6 Tingkat Laju Erosi.....	45
3.7 Metode Perataan Lahan	50
3.8 Teori Perhitungan Alat	50
3.9 Penelitian Sejenis	51
IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Rona Awal Daerah Penelitian	53
4.2 Program Rencana Reklamasi PT Harmak Indonesia	54
4.3 Kondisi Akhir Bukaan Tambang	57
4.4 Tingkat Bahaya Erosi	62
4.5 Peralatan Penambangan.....	62
V PEMBAHASAN	
5.1 Analisis Rencana Reklamasi PT Harmak Indonesia	63
5.2 Analisis Tingkat Kerusakan Lahan	64
5.3 Rencana Reklamasi	71
VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan	73
6.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	76