

## DAFTAR ISI

RINGKASAN .....	iii
SUMMARY .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	2
1.4. Batasan Masalah.....	2
1.5. Metode Penelitian.....	3
1.6. Manfaat Penelitian.....	5
II. TINJAUAN UMUM.....	6
2.1. Lokasi dan Kesampaian Daerah.....	6
2.2. Curah Hujan .....	7
2.3. Tinjauan Geologi.....	8
2.4. Cadangan Batubara dan Produksi Batubara .....	13
2.5. Kondisi Material.....	14
2.6. Kegiatan Penambangan .....	14
III. DASAR TEORI.....	20
3.1. Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	20
3.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja .....	21
3.3. Kecelakaan Kerja .....	22
3.4. Geometri Jalan Tambang .....	23
3.5. Kecepatan Unit.....	29
3.6. Rambu Lalu Lintas Tambang .....	29
3.7. Debu .....	30
3.8. Manajemen Risiko.....	31

<b>IV. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
4.1. Tinjauan Lokasi Penambangan .....	37
4.2. Kecepatan Unit Aktual .....	42
4.3. Rambu Lalu Lintas Tambang di Lokasi Penelitian .....	42
4.4. Kadar Debu di Lokasi Penelitian .....	42
4.5. Pengangkutan <i>Overburden</i> .....	43
4.6. Potensi Bahaya pada Pengangkutan <i>Overburden</i> .....	43
<b>V. PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
5.1. Evaluasi Geometri Jalan Angkut.....	51
5.2. Analisis Kecepatan Unit.....	55
5.3. Penambahan Rambu Lalu Lintas Tambang .....	55
5.4. Analisis Debu .....	56
5.5. Identifikasi Bahaya pada Pengangkutan <i>Overburden</i> .....	57
5.6. Penilaian Risiko pada Pengangkutan <i>Overburden</i> .....	60
5.7. Pengendalian Risiko pada Pengangkutan <i>Overburden</i> .....	64
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
6.1. Kesimpulan.....	72
6.2. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b>	