

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
RIWAYAT HIDUP	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. Pertambangan	4
B. Penambangan Lempung	5
C. Lingkungan.....	7
D. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan ..	10
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Kerangka Pemikiran	14
BAB III METODE PENELITIAN	15
A. Waktu dan Tempat Penelitian	15
B. Alat dan Bahan Penelitian	15
C. Bagan Alir Penelitian	16
D. Metode Penelitian.....	16
E. Parameter Penelitian.....	20
F. Tahapan Penelitian	20

BAB IV KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	28
A. Batas Wilayah Kalurahan Sidorejo	28
B. Iklim Kalurahan Sidorejo	29
C. Bentuk Lahan	32
D. Tanah	34
E. Satuan Batuan.....	36
F. Tata Air.....	38
G. Komponen Biotis.....	38
H. Komponen Sosial	41
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	46
A. Evaluasi Masing-Masing Parameter pada Lokasi Penelitian	46
B. Penentuan Tingkat Kerusakan Lingkungan	58
C. Arahana Pengelolaan.....	62
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	76