

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB	
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	2
1.4. Batasan Masalah	2
1.5. Metode Penelitian.....	2
1.6. Manfaat Penelitian.....	5
II TINJAUAN UMUM	6
2.1. Lokasi dan Kesampaian Daerah	6
2.2. Iklim dan Curah Hujan	7
2.3. Keadaan Geologi	8
2.4. Kegiatan Penambangan	12
III DASAR TEORI	16
3.1. Geometri Front Penambangan	16
3.2. Pola Pemuatan	18
3.3. Geometri Jalan Angkut	20
3.4. <i>Rimpull</i>	26
3.5. <i>Grade Resistance</i>	27
3.6. <i>Rolling Resistance</i>	28
3.7. Panduan Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan.....	29
3.8. Waktu Edar (<i>Cycle Time</i>) Alat	29
3.9. Efisiensi Kerja	30
3.10. <i>Swell Factor</i>	31
3.11. <i>Bucket Fill Factor</i>	32
3.12. Produktivitas Alat Gali-Muat	32
3.13. Produktivitas Alat Angkut	33

	Halaman
3.14.Faktor Keserasian (<i>Match Factor</i>).....	33
3.15.Koefisien Traksi	34
IV HASIL PENELITIAN	36
4.1. Tinjauan Lokasi Penelitian	36
4.2. <i>Front</i> Penambangan.....	36
4.3. Pola Pemuatan dan <i>Passing</i>	38
4.4. Geometri Jalan Angkut Aktual	39
4.5. <i>Rimpull</i>	42
4.6. Hambatan Jalan Angkut.....	43
4.7. Waktu Edar Aktual	45
4.8. Efisiensi Kerja	47
4.9. <i>Swell Factor</i>	47
4.10. <i>Bucket Fill Factor</i>	48
4.11.Produktivitas Alat Angkut Aktual	48
4.12.Faktor Keserasian (<i>Match Factor</i>).....	48
V PEMBAHASAN	49
5.1. Evaluasi Geometri Jalan Angkut Tambang	49
5.2. Produktivitas Alat Angkut Setelah Perbaikan	56
5.3. <i>Match Factor</i> Teoritis Setelah Perbaikan	58
5.4. Koefisien Traksi	59
VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
6.1. Kesimpulan	60
6.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	64